
TEMPERATURE RANGE TOLERANCES BY PRODUCT TYPE
°F
B,E,F
BL
BL-W
C
Fast Dry
H
HT
HT-34
HT-40
HT-75
J
K
PK
M
M-10
N
O-10
P
WS-3/8
X-5
QUIK STIK
°C
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
250
200
150
120
100
50
0
-50
1200
1150
1100
1050
980
930
870
820
760
700
650
600
540
480
430
370
320
260
200
150
120
90
70
50
40
10
-20
-50